

**I. Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений**

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия №31»

Пермский край, г.Пермь, ул. Подлесная, 37

(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Норматив	Ссылка на норматив	Наличие элемента			Фактическое состояние	Выявленные нарушения и замечания	
				есть/нет	№ на плане	фото		Содержание	Значимо для инвалида (категория)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.1	Туалетная комната на 1 этаже (туалеты для МГН на всех этажах отсутствуют)								
5.1.1	Ширина дверного проема	Не менее 0,9 м Двери должны открываться наружу	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020	есть			Ширина дверного проема 0,75м	Не соответствует нормативу	К

5.1.2	Дверной порог	Отсутствует или не более 0,014 м	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020	есть		Высота порога 0,01 м	Соответствует нормативу	К,О
5.1.3	Дверные ручки	Форма, позволяющая управлять одной рукой и не требующая применения слишком больших усилий	п.6.4.3 СП 59.13330.2020	есть		Дверная ручка нажимного действия	Соответствует нормативу	К,О
5.1.4	Размеры санитарно-гигиенического помещения	Доступные кабины уборной в туалетных блоках 1,65 х 2,2 м; Универсальные кабины уборных: - с центральным расположением унитаза 2,2 х 2,25 м; - с правым или левым расположением унитаза 1,7 х 2,2 м	п. 6.3.3 СП 59.13330.2020	есть		Размеры не позволяют развернуться на кресле-коляске. Ширина прохода в самой узкой части 0,68 м	Не соответствует нормативу	К




5.1.5	Сбоку от унитаза предусмотрено пространство для размещения кресла-коляски.	Шириной не менее 0,8 м	п. 6.3.3 СП 59.13330.2020	нет		Пространство сбоку от унитаза не позволяет разместить кресло-коляску. Ширина кабинки 0,8м, глубина 0,9 м	Не соответствует нормативу	К,О
5.1.6	Свободное пространство для разворота кресла-коляски	Диаметром не менее 1,4 м	п. 6.3.3 СП 59.13330.2020	нет		Свободного пространства для разворота кресла-коляски не достаточно, ширина от 0,68 м	Не соответствует нормативу	К
5.1.7	Поручни у унитаза	Один или оба откидные	п. 6.3.3 СП 59.13330.2020 п. 5.2.8 ГОСТ Р 51261-2017	нет		Поручни отсутствуют	Не соответствует нормативу	К,О




5.1.8	Ширина между поручнями унитаза	Не более 0,6 м	Приложение Г, рис. Г.4 ГОСТ Р 51261-2017	нет		Поручни отсутствуют	Не соответствует нормативу	К
5.1.9	Конфигурация унитаза	- высота 0,45 - 0,5 м (от пола до сиденья), длина 0,7 м; - имеет опору для спины - с автоматическим сливом воды или с ручным кнопочным управлением	п.6.3.3, п.6.3.9 СП 59.13330.2020	есть		Высота унитаза 0,42м Опора для спины имеется Слив автоматический	Не соответствует нормативу	К,О
5.1.10	Требования к раковине	высотой не более 0,80 - 0,85 м над уровнем пола. Ширина и высота проема для ног не менее 0,75 м, глубина - не менее 0,5 м	п.6.3.3, п.8.1.7 СП 59.13330.2020	есть		Высота раковины 0,86 м Раковина располагается на пьедестале, что препятствует размещению ног	Не соответствует нормативу	К

5.1.11	Поручни у раковины	Наличие.	п. 5.2.8.9 ГОСТ Р 51261-2017	нет		Поручни у раковины отсутствуют	Не соответствует нормативу	О
5.1.12	Водопроводные краны	водопроводные краны с рычажной ручьяткой и термостатом, а при возможности - с автоматическими и сенсорными кранами бесконтактного типа	п. 6.3.9 СП 59.13330.2020	есть		Кран с рычажной ручьяткой	Соответствует	О,К
5.1.13	Крючки для одежды, костылей и других принадлежностей	на высоте 0,85 - 1,1 м от уровня пола	п. 6.4.2 СП 59.13330.2020	нет		Крючки отсутствуют	Не соответствует нормативу	К,О

5.1.14	Информационные таблички помещений	со стороны ручки (выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом), расположенные на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 - 0,5 м от края двери	п. 6.3.6 СП 59.13330.2020	нет			Информационные таблички отсутствуют	Не соответствует нормативу	К,О,С
5.1.15	Кнопка вызова персонала	оборудованы системой тревожной сигнализации или системой двухсторонней громкоговорящей связи	п. 6.3.6 СП 59.13330.2020	нет			Кнопка вызова персонала отсутствует	Не соответствует нормативу	К,О,С
Туалетная комната на 2 этаже									
5.1.16	Ширина дверного проема	Не менее 0,9 м Двери должны открываться наружу	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020	есть			Ширина дверного проема 0,76 м	Не соответствует нормативу	К

5.1.17	Дверной порог	Отсутствует или не более 0,014 м	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020	есть		Высота порога 0,03 м	Не соответствует нормативу	К,О
5.1.18	Дверные ручки	Форма, позволяющая управлять одной рукой и не требующая применения слишком больших усилий	п.6.4.3 СП 59.13330.2020	есть		Ручка нажимного действия	Соответствует нормативу	К,О
5.1.19	Размеры санитарно-гигиенического помещения	Доступные кабины уборной в туалетных блоках 1,65 x 2,2 м; Универсальные кабины уборных: - с центральным расположением унитаза 2,2 x 2,25 м; - с правым или левым расположением унитаза 1,7 x 2,2 м	п. 6.3.3 СП 59.13330.2020	есть		Размеры не позволяют развернуться на кресле-коляске. Ширина прохода в самой узкой части 0,8 м	Не соответствует нормативу	К

5.1.20	Сбоку от унитаза предусмотрено пространство для размещения кресла-коляски.	Шириной не менее 0,8 м	п. 6.3.3 СП 59.13330.2020	есть		Пространство сбоку от унитаза не позволяет разместить кресло-коляску. Ширина кабинки 0,8м, глубина 0,9 м	Не соответствует нормативу	К,О
5.1.21	Свободное пространство для разворота кресла-коляски	Диаметром не менее 1,4 м	п. 6.3.3 СП 59.13330.2020	есть		Свободного пространства недостаточно для разворота кресла-коляски. Ширина прохода 1,2 м	Не соответствует нормативу	К
5.1.22	Поручни у унитаза	Один или оба откидные	п. 6.3.3 СП 59.13330.2020 п. 5.2.8 ГОСТ Р 51261-2017	нет		Поручни отсутствуют	Не соответствует нормативу	К,О

5.1.23	Ширина между поручнями унитаза	Не более 0,6 м	Приложение Г, рис. Г.4 ГОСТ Р 51261-2017	нет		Поручни отсутствуют	Не соответствует нормативу	К
5.1.24	Конфигурация унитаза	- высота 0,45 - 0,5 м (от пола до сиденья), длина 0,7 м; - имеет опору для спины - с автоматическим сливом воды или с ручным кнопочным управлением	п.6.3.3, п.6.3.9 СП 59.13330.2020	есть		Высота унитаза 0,42м Опора для спины имеется Слив автоматический	Не соответствует нормативу	К,О
5.1.25	Требования к раковине	высотой не более 0,80 - 0,85 м над уровнем пола. Ширина и высота проема для ног не менее 0,75 м, глубина - не менее 0,5 м	п.6.3.3, п.8.1.7 СП 59.13330.2020	есть		Высота раковины 0,86м Раковина располагается на пьедестале, что препятствует размещению ног	Не соответствует нормативу	К

5.1.26	Поручни у раковины	Наличие.	п. 5.2.8.9 ГОСТ Р 51261-2017	нет		Поручни у раковины отсутствуют	Не соответствует нормативу	О
5.1.27	Водопроводные краны	водопроводные краны с рычажной ручкой и термостатом, а при возможности - с автоматическими и сенсорными кранами бесконтактного типа	п. 6.3.9 СП 59.13330.2020	есть		Краны с рычажной ручкой	Соответствует нормативу	О,К
5.1.28	Крючки для одежды, костылей и других принадлежностей	на высоте 0,85 - 1,1 м от уровня пола	п. 6.4.2 СП 59.13330.2020	нет		Крючки для одежды и костылей отсутствуют	Не соответствует нормативу	К,О

5.1.29	Информационные таблички помещений	со стороны ручки (выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом), расположенные на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 - 0,5 м от края двери	п. 6.3.6 СП 59.13330.2020	нет		Информационные таблички отсутствуют	Не соответствует нормативу	К,О,С
5.1.30	Кнопка вызова персонала	оборудованы системой тревожной сигнализации или системой двухсторонней громкоговорящей связи	п. 6.3.6 СП 59.13330.2020	нет		Кнопка вызова отсутствует	Не соответствует нормативу	К,О,С

Работа по адаптации объектов

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	<p>Обеспечить специально оборудованные для инвалидов универсальные и доступные кабины в уборных на первом этаже.</p> <p>Доступная кабина в общественной уборной должна иметь размеры не менее: ширина - 1,65 м, глубина - 2,2 м, ширина двери - 0,9 м, порог не выше 0,014м. Размеры универсальной кабины в плане, м, не менее: ширина - 2,2, глубина - 2,25.</p> <p>В кабине сбоку от унитаза следует предусматривать пространство рядом с унитазом шириной не менее 0,8 м для размещения кресла-коляски, а также крючки для одежды, костылей и других принадлежностей на высоте</p>	Капитальный, текущий ремонт

		<p>от 0,85 до 1,1 м. В кабине должно быть свободное пространство диаметром 1,4 м для разворота кресла-коляски. Двери должны открываться наружу.</p> <p>Следует применять унитазы, имеющие опору для спины, высоту - 0,45 - 0,5 м.</p> <p>С обеих сторон унитаза устанавливаются поручни, желательно оба откидные, возможен вариант установки одного поручня стационарно. Высота установки поручней: при двух уровнях на высоте 0,65 и 0,85 м, при одноуровневых поручнях высота установки 0,8 м, расстояние между поручнями 0,6 м.</p> <p>Также поручни устанавливаются у раковины (с обеих сторон или вокруг раковины) на высоте 0,8 м, при этом должен быть обеспечен проем под раковиной для заезда кресла-коляски (высота 0,75 м).</p> <p>У дверей блоков санитарно-бытовых помещений, включающих в себя доступные кабины и универсальной кабины уборной, следует предусматривать со стороны ручки информационные таблички помещений (выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом), расположенные на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 - 0,5 м от края двери.</p> <p>Доступные и универсальные кабины должны быть оборудованы системой тревожной сигнализации или системой двухсторонней громкоговорящей связи.</p> <p>Двери доступных и универсальных кабин следует предусматривать возможность открывания наружу.</p> <p>Следует применять дверные ручки, которые должны иметь форму, позволяющую инвалиду управлять ими одной рукой.</p>	
ОБЩИЕ требования к зоне		Привести в соответствие нормативным требованиям.	

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования
		№ на плане	№ фото	
1	2	3	4	5
Санитарно-гигиеническое помещение	<p>ДЧ-И (Г,У) – функциональная зона частично доступна для инвалидов с нарушением слуха, с нарушением умственного развития.</p> <p>ВНД (К,О,С) – функциональная зона недоступна для инвалидов на креслах-колясках, инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалидов с нарушением органов зрения.</p>			Капитальный ремонт. Текущий ремонт.